

HELP 模式	H-01	(1) 调整/说明设置
---------	------	-------------

调整速度值

速度	调整标准 (rpm)
印刷速度	
停止前速度	(4-6*)
点动速度	16
1st.	60
2nd.	78-82
3rd.	120

电阻 (VR) 来调节，不能用速度调节键。

①显示和高速其它速度，重复②—④步。

②按停止键 。调整的值被存储，LCD 显示

HELP 模式选择。



退出 HELP 模式：关闭电源。

进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

(2) 速度设置初始化（将速度恢复到默认设置，应优先调整）

注意：

速度初始化后，应重新调整。



①进入 HELP 模式 H-01，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

②按 和 键。设置将被初始化。

③按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选状态。

退出 HELP 模式：关闭电源。

进入其它 HELP 模式：用数字键入所需的序号。

(4) 用 ← 和 → 键，  
调整印刷速度。

HELP 模式	H-01	(3) 功能测试
---------	------	----------

(3) 测试给纸离合器

注意：

- 先进行 H-02，持续按下特殊功能转换键使给纸台设置下限位置。

→ 见 H-02 ①②③

- 进入 HELP 模式 H-01，按印刷键  
进入 HELP 模式的基本过程

→ 见 235 页

- 滚筒旋转

- 按下试印键  
• 纸张进给

- 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选状态

退出 HELP 模式：关闭电源。

进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

HELP 模式

H-02

(1) 功能测试

0. 功能

(1) 提升电机检查。

0. 操作过程

### (1) 测试提升电机的功能

① 进入 HELP 模式 H-02, 按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

→见 235 页

- ① 持续按下特殊功能转换键 , 提升电机运转, 给纸台上升。
- ③ 松开特殊功能转换键 或达到上限位置, 给纸台会停止上升。
- ④ 持续按下特殊功能选择键 , 提升点饥运转, 给纸台下降。
- ⑤ 松开特殊功能选择键 , 或达到下限位置, 给纸台会停止下降。
- ⑥ 按下停止键 , 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式: 用数字键输入所需的序号。

HELP 模式

H-03

(1) 功能测试

1. 功能

(1) 纸带分组器功能测试。

2. 操作过程

(1) 进入 HELP 模式 H-03, 按印刷键 。



0 进入 HELP 模式的基本过程

0

② 持续按下试印键 , 纸带分组器电机运转。进给纸带。

③ 松开试印键 , 纸带被切断。

④ 按下停止键 , 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式: 用数字键输入所需的序号。

HELP 模式	H-04	(1) 功能测试
---------	------	----------

1. 功能
-------

### (1) 油墨补充功能测试

① 进入 HELP 模式 H-04，按印刷键 。



进入 HELP 模式的基本过程。

- 当按下印刷键  时，滚筒开始转动，油墨泵工作。当油墨补充满时，油墨检测板的 LED 灯亮，并且机器发出“嘀、嘀”声。滚筒盒油墨泵停止运转。

② 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选状态。

➡ 退出 HELP 模式 ：关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

HELP 模式	H-05	(1) 传感器/开关状态显示
---------	------	----------------

1. 功能
-------

(1) 检测卸版传感器和下列其它传感器。

- 天地极限，天地中心检测。

2. 操作过程
---------

### (1) 检测卸版传感器及下列传感器

① 进入 HELP 模式 H-04，按印刷键 。



进入 HELP 模式的基本过程。

② 持续按下印刷键。LCD 将显示卸装传感器受光端的受光量。此值在 0-63 之间。

#### ◆ 读取数值

- [00] : 受光量最大
- [63] : 受光量为 0
- [00≤显示值≤45] : 传感器之间无版纸

\* 有版时的读数 > 无版时的读数

③ 松开印刷键，显示下列传感器的状态：

- ◆ 天地极限位置传感器：C
- ◆ 天地中心位置传感器：D



④ 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选状态。

➡ 退出 HELP 模式 ：关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

**HELP 模式**

**H-06**

(1) 传感器/开关状态显示

**HELP 模式**

**H-07**

(1) 传感器/开关状态显示

1. 功能

(3) 检测下列传感器的状态。

- /卸版位置传感器, 卡纸检测受光传感器, 停止位置/卡纸检测位置传感器, 压印辊传感器。
- A/C 和 B 模式传感器。  
排纸检测传感器

2. 操作过程

(1) 检测下列传感器的状态

- ① 进入 HELP 模式 H-06, 按印刷键 。
- ② 松开印刷键 , 显示下列传感器的状态:
  - ◆ 压印辊传感器 : A
  - ◆ 滚筒停止/卡纸检测位置传感器 : B
  - ◆ 卡纸检测传感器受光 : C
  - ◆ 滚筒上版/卸版位置传感器 : D
- ③ 持续按下印刷键 , 显示下列传感器的状态:
  - ◆ B 模式传感器 : A
  - ◆ A/C 模式传感器 : B
  - ◆ 给纸台上限位置传感器 : C
  - ◆ 编码传感器 : D
- ④ 按下图文转换键 , 选择文字/图象混合模式。显示卡纸检测传感器受光端的受光量。  
此值在 000-255 之间。
  - ◆ 排纸卡纸传感器
    - [10]以下 : 有纸
    - [255] : 无纸
- ⑤ 按下停止键 将显示 HELP 模式的选择状态。
 

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式: 用数字键输入所需的序号。

(2) 检测下列开关的状态。

- 0 和 1 显示热敏头上盖开/合开关, 滚筒点动开关, 给纸台纸检测开关, ADF 上盖开/合开关的状态。
- 0 和 1 显示前开关, 进纸检测传感器, 给纸台下现开关, 版纸进给开关的状态。

2. 操作过程

(1) 检测下列开关的状态

- ① 进入 HELP 模式 H-7, 按印刷键 。
 

进入 HELP 模式的基本过程

② 持续按下印刷键 , 显示下列开关的状态:

- ◆ ADF 上盖开/合开关 : A
- ◆ 给纸台纸检测开关 : B
- ◆ 滚筒点动开关 : C
- ◆ 热敏头上盖开/合开关 : D

③ 松开印刷键 , 显示下列开关的状态:

- ◆ 版纸进给开关 : A
- ◆ 给纸台下限开关 : B
- ◆ 给纸检测传感器 : C
- ◆ 前盖开关 : D

④ 按下停止键 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式: 用数字键输入所需的序号。

➡ 进入其它 HELP 模式: 用数字键输入所需的序号。

<b>HELP 模式</b>	<b>H-08</b>	(1) 传感器/开关状态显示
----------------	-------------	----------------

## 1. 功能

(1) 检测下列传感器的状态。

- 0 和 1 显示原稿位置传感器，卡稿传感器，原稿检测传感器。
- 0 和 1 显示滚筒有无开关，废版卷芯满开关，ADF 上盖开/合检测开关的状态。

## 2. 操作过程

### (0) 检测下列开关的状态

- ① 进入 HELP 模式 H-08，按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程
- ② 按下图/文模式转换键 ，选择文本模式。
- ③ 持续按下印刷键 ，显示下列传感器的状态：
  - ◆ 原稿检测传感器 : A
  - ◆ 卡稿传感器 : B
  - ◆ 原稿位置传感器 : C

显示原稿位置传感器的受光量，此纸在 0-255 之间。

- ◆ 卡纸检测传感器
  - [10]以下：有原稿
  - [255] : 无原稿
- ④ 按下图/文模式转换键 ，  
显示下列传感器的状态：
  - ◆ ADF 上盖开/合检测开关 : A
  - ◆ 废版卷芯满开关 : B
  - ◆ 滚筒有无开关 : C

⑤ 按下停止键 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

<b>HELP 模式</b>	<b>H-08 (ADF)</b>	(1) 传感器/开关状态显示
----------------	-------------------	----------------

## 1. 功能

(1) 检测下列开关的状态。

- 0 和 1 显示原稿位置传感器，卡稿传感器，原稿检测传感器。
- 0 和 1 显示滚筒有无开关，废版卷芯满开关，ADF 上盖开/合检测开关的状态。

## 2. 操作过程

### (1) 检测下列开关的状态。

- ① 进入 HELP 模式 H-08，按印刷键 。  
进入 HELP 模式的进本过程
- ② 按下图/文模式转换键 ，选择图像模式。
- ③ 持续按下印刷键 ，显示下列传感器的状态：
  - ◆ 原稿检测传感器 : A
  - ◆ 卡稿传感器 : B
  - ◆ 原稿位置传感器 : C

显示原稿位置传感器的受光量，此纸在 0-255 之间。

- ◆ 卡纸检测传感器
  - [10]以下：有原稿
  - [255] : 无原稿

④ 按下图/文模式转换键 ，选择文本模式

- ◆ 原稿固定式扫描起使位置传感器 : A
- ◆ ADF 起使扫描位置传感器 : C

⑤ 按下停止键 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(2) 上版位置、卡纸检测位置、卸版位置  
滚筒停止位置检测。

## 2. 操作过程

(1) 检测上版位置、卡纸检测位置、

卸版位置、滚筒停止位置。

① 进入 HELP 模式 H-9，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

- 每按一次印刷键 ，滚筒将会根据遮光片的边缘检测停在一个停止位置，依次为上版位置，卡纸检测位置，卸版位置，滚筒停止位置。

② 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 ；关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(1) 灯管功能检测（开/关）  
(2) ADF 电磁离合器的功能检测

## 2. 操作过程

(1) 检测灯管功能（开/关）

- ① 进入 HELP 模式 H-10，按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程
  - ，灯管点亮
- ② 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态。  
➡ 退出 HELP 模式 ；关闭电源。  
➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

(2) 检测 ADF 电磁离合器功能

- ① 进入 HELP 模式 H-10，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

② 选择离合器 A 或 B

- A  
按图/文模式转换键 ，  
选择文本模式  
B  
• 按图/文模式转换键 ，  
选择图文混合模式
- ③ 按试印键  
步骤②所选的离合器将吸合。
- ④ 执行步骤②③检测另一个离合器
- ⑤ 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态  
➡ 退出 HELP 模式 ；关闭电源。  
➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

**HELP 模式**

**H-11**

(1) 传感器/开关状态显示

**HELP 模式**

**H-11 (ADF)**

(1) 功能测试

## 1. 功能

(1) 原稿浓度值和扫描部检测（用于出场检测）

## 2. 操作过程

(0) 原稿浓度值和扫描部检测（用于出场检测）

① 进入 **HELP** 模式 H-11，按印刷键 。

进入 **HELP** 模式的基本过程

- 当按下印刷键 ，灯管点亮。原稿被进给到“原稿尺寸检验位置。当原稿进给完毕时，所侧的原稿尺寸将用 3 位数，(\*\*\*\*) 显示出来。

② 选择以下项目，按照给出的相应过程检测。

- 显示原稿最浅部分的浓度值

→ 使用图文模式转换键 选择文体模式。

将显示 000 (最浓) 到 2559 (最浅) 的一个值

- 显示原稿最浓部分的浓度值

→ 使用图文模式转换键 选择图像模式。

将显示 000 (最浓) 到 2559 (最浅) 的一个值

③ 按下停止键 ，将显示 **HELP** 模式的选择状态。

➡ 退出 **HELP** 模式 ：关闭电源。

➡ 进入其它 **HELP** 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(1) 测试 ADF 功能

## 2. 操作过程

(1) 测试 ADF 功能

① 进入 **HELP** 模式 H-11，按印刷键 。

进入 **HELP** 模式的基本过程

- 当按下印刷键 ，原稿自动进给。

② 按下停止键 ，将显示 **HELP** 模式的选择状态。

➡ 退出 **HELP** 模式 ：关闭电源。

➡ 进入其它 **HELP** 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(0) 内存，热敏头与主板信号检测

## 2. 操作过程

(1) 内存，热敏头与主板信号检测

① 进入 **HELP** 模式 H-12，按印刷键 。

进入 **HELP** 模式的基本过程

② 选择以下项目，按照给出的相应过程检测。

- 检测内存，显示结果  
→ 使用图文模式转换键  选择文体模式。  
将显示“FFFF”为正常，其它都为非正常。
- 检测主板与热敏头的同步信号  
→ 使用图文模式转换键  选择图像模式。  
显示 2 个数值，第一位显示的为热敏头的同步信号，第二位为主板的起使信号。这两位数从 0 到 7 增加，大约 1 分钟增加 1。  
检测每秒两位数的变化，在 10 秒内如果两位数之间没有明显的差异，则为正常。如果有明显差异，则为不正常。

③ 按下停止键 ，将显示 **HELP** 模式的选择状态。


 退出 **HELP** 模式 ：关闭电源。

 进入其它 **HELP** 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(1) 检测下列开关的状态

- 显示末端标志传感器的受光量

 末端标志传感器

 版纸位置传感器

(2) 检测给版离合器

 给版离合器

## 2. 操作过程

(1) 检测下列开关的状态

① 进入 **HELP** 模式 H-13，按印刷键 。

进入 **HELP** 模式的基本过程

② 选择以下传感器，按照给出的相应过程检测。

- ◆ 末端标志传感器  
• 使用图文模式转换键 ，选择图文混合模式。  
• 显示给版路径上的有无版纸，用数值表示。

 〈末端标志传感器敏感度调整〉


用特殊功能转换键  和特殊功能选择键

调整敏感度

设置黑色最大为 10

是黑色与白色之间的差值最小为 30。

- ◆ 版纸位置传感器

 使用图文模式转换键 ，选择文本模式。

• 显示给版路径上有无版纸，用数值表示。

“0”：有版纸

“63”：无版纸

③ 按下停止键 ，将显示 **HELP** 模式的选择状态。

 退出 **HELP** 模式 ：关闭电源。

 进入其它 **HELP** 模式：用数字键输入所需的序号。

## (2) 给版离合器功能测试

- ① 进入 HELP 模式 H-13，按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程

- 按下印刷键 ，是给版离合器吸合。

- ② 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式：关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

- (0) 制版总数显示  
(1) 在用户模式下将制版数清零

## 2. 操作过程

- (0) 制版数显示  
① 进入 HELP 模式 H-14，按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程

- 当按下印刷键 ，显示制版总数。

- ② 按下 停止键 ，将显示 HELP 模式

➡ 退出 HELP 模式：关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## (2) 在用户模式下将制版数清零

- ① 进入 HELP 模式 H-11，按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程

- 当按下印刷键 ，显示拥护模式下制版数的当前值

- ② 同时按下分组键 、 和 CLEAR 键 ，完成清零。清零后，被存储到电池版的 E2PROM 上。存储过程中，将显示“SAVE”。

## 注意：

显示“SAVE”时不要断电。

- ③ 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态

➡ 退出 HELP 模式：关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(5) 供墨电机功能检测

## 2. 操作过程

(0) 供墨电机功能检测

① 进入 HELP 模式 H-15，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

② 持续按下试印键 ，只要不松开，供墨电机就会不停运转。

## 注意：

供墨电机运转时，油墨被抽出滚筒，不要过量。

③ 松开试印键 ，供墨电机停转。

④ 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

(1) 联机制版时制版起始位置校正

## 2. 操作过程

(1) 设置联机制版时制版起始位置校正值

① 进入 HELP 模式 H-19，按印刷键 。 →见 235 页  
进入 HELP 模式的基本过程② 用数字键 0 和 1 输入所需的 4 位二进制数作为调整量  
4 位二进制数的相应调整量如下表所示。

A B C D	要素	设置	
0×××	符号标志	设置后 3 位，位置左移	
1×××		设置后 3 位，位置右移	
×000		设置量	标 准 值（原始值）
×001			↑
×010			
×011			↓
×100			
×101			
×110			
×111			最 大 值

③ 同时按下分组键 、 和 CLEAR 键 ，完成清零。清零后，被存储到电池版的 E2PROM 上。存储过程中，将显示“SAVE”。

## 注意：

显示“SAVE”时不要断电。

④ 按下停止键，将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需要的序号

**1. 功能****(1) 切刀电机功能检测****2. 操作过程****(1) 切刀电机功能检测**

① 进入 HELP 模式 H-17, 按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

② 持续按下特殊功能键 , 只要不松开, 切刀电机就运转。

③ 松开特殊功能转换键 , 切刀电机停转。

④ 持续按下特殊功能选择键 , 只要不松开, 切刀电机就运转。

⑤ 松开特殊功能转换键 , 切刀电机停转。

⑥ 按下停止键 , 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 **HELP** 模式  : 关闭电源。

➡ 进入其它 **HELP** 模式: 用数字键输入所需的序号。

**注意:**

检测完切刀电机,一定使切刀回到操作端

**1. 功能****(1) 卸版电机功能检测****2. 操作过程****(1) 卸版电机功能检测**

① 进入 HELP 模式 H-18, 按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

② 持续按下特殊功能键 , 只要不松开, 切刀电机就运转, 卸版和中的卷心随之转动。

③ 松开特殊功能转换键 , 切刀电机停转。

④ 按下停止键 , 将显示 HELP 模式的选择状态。

➡ 退出 **HELP** 模式  : 关闭电源。

➡ 进入其它 **HELP** 模式: 用数字键输入所需的序号。

## 1. 功能

- (1) 印刷总数显示
- (2) 在用户模式下将制版数清零

## 2. 操作过程

- (1) 印刷数显示

① 进入 HELP 模式 H-19，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

- 当按下印刷键 ，显示印刷总数。

② 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态。

 退出 HELP 模式 ：关闭电源。

 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

## (1) 在用户模式下将制版数清零

① 进入 HELP 模式 H-19，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本过程

- 当按下印刷键 ，显示用户模式下印刷数的当前值

② 同时按下分组键 、 和 CLEAR 键 ，完成清零。清零后，被存储到电池版的 E2PROM 上。存储过程中，将显示“SAVE”。

**注意：**

显示“SAVE”时不要断电。

③ 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态。

 退出 HELP 模式 ：关闭电源。

 进入其它 HELP 模式，用数字键所输入的序号。

## (1) A/B/C 模式电机和版夹开关位置

## 1. 功能

传感器功能检测

## 2. 操作过程

## (1) A/B/C 模式电机和版夹开关位置

传感器功能检测(A/B/C 模式位置)

① 进入 HELP 模式 H-19，按印刷键 。

进入 HELP 模式的基本。

② 持续按下特殊功能转换键 ，只要不松开，版夹开关电机就会逆时针运转。

③ 松开特殊功能转换键 ，切刀电机停转。(当 A/C 模式传感器 (PS3) 检测到 A/C 模式遮光片边缘时，会自动停转)

④ 持续按下特殊功能选择键 ，只要不松开，切刀电机就会顺时针运转。(当 A/C 模式传感器 (PS3) 检测到 A/C 模式遮光片边缘时，会自动停转)

⑤ 松开特殊功能转换键 ，切刀电机停转。

⑥ 按下停止键 ，将显示 HELP 模式的选择状态。

 退出 HELP 模式 ：关闭电源。

 进入其它 HELP 模式：用数字键输入所需的序号。

**小注：**

) 版夹开关机构处于 A、B、C 或 C 模式位置是由 A/C 和 B 模式传感器组合来决定

A 模式位置：B 模式和 A/C 模式传感器光通。

C 模式位置：B 模式传感器光断，A/C 模式传感器光通。

B 模式位置：B 模式传感器检测边缘，A/C 模式传感器光断。

- 当打开电源时，版夹开关机构不处于 A 模式位置，那末他将转至 B 模式位置并停于此处。

## 1. 功能

## (1) 制版侧纵向倍率修正值

## 2. 操作过程

## (1) 制版侧纵向倍率修正值的设定

① 进入 HELP 模式 H-22, 按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程。

② 用数字键 0 和 1 输入所需要的 4 位二进制数作为调整数量 4 位二进制的  
相应调整数量如下所示

A B C D	要素	设置	
0×××	符号标志	设置后 3 位, 位置左移	
1×××		设置后 3 位, 位置右移	
×000	设置量	标 准 值 (原始值)	
×001		↑	
×010		↓	
×011		1 级: 0. 125%	
×100		↑	
×101		↓	
×110		↑	
×111		↓	
			最 大 值

③ 按下分组键 、 , 修正值  
被存储到电池版的 E2PROM  
上。存储过程中, 将显示 “SAVE”

**注意:**

显示 “SAVE” 时不要断电。

④ 按下停止键 , 将显示 HELP 模式的选择状态

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式, 用数字键所输入的序号。

## 1. 功能

## (1) 图象模式下原稿读取浓度

## 2. 操作过程

① 进入 HELP 模式 H-23, 按印刷键 。  
进入 HELP 模式的基本过程

② 用数字键 0 和 1 输入所需要的 4 位二进制数作为调整数量 4 位二进制的相应

A B C D	要素	设置
0×××	符号标志	设置后 3 位, 位置左移
1×××		设置后 3 位, 位置右移
×000	设置量	标 准 值 (原始值)
×001		↑
×010		↓
×011		1 级: 0. 125%
×100		↑
×101		↓
×110		↑
×111		↓
		最 大 值

调整数量如下所示

③ 按下分组键 , 修正值  
被存储到电池版的 E2PROM  
上。存储过程中, 将显示 “SAVE”

**注意:**

显示 “SAVE” 时不要断电。

④ 按下停止键 , 将显示 HELP 模式的选择状态

➡ 退出 HELP 模式 : 关闭电源。

➡ 进入其它 HELP 模式, 用数字键所输入的序号。