加热膜清洁页和打印纸偏移测试页

如果下面的黑条粘不下来积碳，请把它的颜色加深。使用方法请参见上文。