

技术交流

河北中北部 45 厘米 KU 锅如何全天候收看新唐人电视节目

最近一段时间，新唐人卫星信号在临晨与晚上相差很大，临晨 2-9 点左右最弱，中午一直到晚上 7、8 点钟最强。信号质量相差大约 70% - 80%。部分同修安装的 45 厘米 KU 锅在晨炼时没有信号，对每天的晨炼造成了一定的影响。现把如何解决的关键问题及经验写出来供有能力的同修借鉴参考。

根据实践，45 厘米 KU 锅在我地可以全天候收看，晨炼收不到信号，或信号断断续续，主要有以下几个方面：

一、安装方面：对卫星没有精确定位，可松开仰角及方位角固定罗丝，然后精确调整仰角及方位角并固定。同时细调一下高频头极化角。

二、安装位置方面：是否西南方向有树及高建筑物的阻挡，如果有，想办法提高天线安装位置或避开阻挡物。

三、器材方面：通过实践，高频头的灵敏度对信号质量影响很大，安装“百昌”牌高频头（那种直头）的，见下图。如果调整准确，可以全天候收看，而那种（弯头塑料外壳）高频头就差一些。还有就是馈线的质量差、太长或者接头太多等。



四、是否锅前面或者高频头前面挡了太多、太厚的东西。

五、解决方法：

1、如果精确调整了仰角、方位角及高频头还不行，就要考虑换那种（直头）高频头，安装时，有商标的一面朝上（极化水平），商标朝左（极化垂直）。同时要检查馈线。各个部位的罗丝一定要拧紧。

2、调整时间选在晚上 7、8 点钟，一般“科林”（大号）接收机信号质量最高可达 **38%—40%** 左右；卓异（小号）接收机信号质量可达 **55%—60%** 左右；天成系列（中号）接收机信号质量可达 **50%—53%** 左右。如果用以上方法还不能正常收视的话，就要考虑换直径 60 厘米的天线了。

六、主要的一点，修炼人遇到什么事情都要用法衡量。邪恶也看到了“新唐人电视”在救度众生中起的作用，所以也不排除干扰的因素。因此，我们在否定旧势力的同时，发出强大的正念：“彻底解体一切干扰、破坏新唐人卫星信号正常传输的邪恶，黑手烂鬼及共产邪灵的一切因素。

不足之处请同修慈悲指正