

SOCC 技术情报书

标 题：AR-158系列墨粉寿命不足的对策

对应机型：AR-158N/158S/158X/158F

原 因：前期市场上有反映AR-158系列的墨粉组件（AR-153ST-C）在使用中无法达到8K的印数，这与用户原稿的覆盖率有较大的关系，为了能更好的满足用户的期望，认定店可根据用户情况为用户进行参数调整具体如下：

内 容：

1、AR-158N/158S/158X机型

- ①进入仿真46-18 液晶面显示50；
- ②除PE（照片）方式以外，其他四种方式的原值50更改到38；
- ③按C键退出仿真，结束。

2、AR-158F机型

- ①进入仿真46-18液晶面显示

46-18	GAMMA	300
AE	100%	50（1-99）
- ②按左右箭头将AE、TEXT、TSAE、TSTXT四种方式的原值50更改到38；
- ③按CA键退出仿真，结束。

实施日期：2005年3月份途中开始实施

注：参数变更后印品浓度将会有轻微改变，对市场上已销售的机器请各认定店根据用户实际情况，自行判断是否需对参数进行变更！

夏普办公设备（常熟）有限公司上海经营部

咨询电话： TEL：021-58345070 FAX：021-58348714/50324284